




### 3834-M8X6-SET

Tornillo de repuesto para los soportes 3834-ARBR-630/-730/-930/-1130/-SD30/-SD152QC/-9100QC/-11152QC/-16152QC

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Tornillos de repuesto para soportes para el cambio de la broca piloto
- 3834-M6x29-SET es para soportes con función eyectora (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)
- 3834-M8x5-SET es para el soporte 3834-ARBR-9100, -11152
- 3834-M8x6-SET es para el soporte 3834-ARBR-630, -730, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
- 3834-M8x10-SET es para el soporte 3834-ARBR-16152

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	 g
<b>3834-M8X6-SET</b>	9 g

Follow the Fish!

