




6072M1000

**Pareja de mordazas y tornillos
de repuesto para el tornillo de
banco 6072 y 834V, 100 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos de banco 6072 y 834V



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			B	C	D	
6072M1000	100 mm	834V-4, 607201000	15 mm	10 mm	64 mm	350 g

Follow the Fish!

