




6070H1000

**Husillo y tuerca de repuesto
para los tornillos de banco 6072
y 834V, 100 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos de banco 6072 y 834V



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		E	L	
6070H1000	100 mm	240 mm	287 mm	470 g

Follow the Fish!

