




6070H1250

**Husillo y tuerca de repuesto
para los tornillos de banco 6072
y 834V, 125 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos de banco 6072 y 834V



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		E	L	
6070H1250	125 mm	275 mm	352 mm	820 g

Follow the Fish!

