




**6070H1500**

**Husillo y tuerca de repuesto  
para los tornillos de banco 6072  
y 834V, 150 mm**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Para tornillos de banco 6072 y 834V



#### ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         |  | <b>E</b> | <b>L</b> |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6070H1500</b> | 150 mm                                                                              | 310 mm   | 432 mm   | 1230 g                                                                                |

**Follow the Fish!**

