



3870-REFR

Μετρητής πυκνότητας ψυκτικού



Στοιχεία Προϊόντων

- Η σωστή συγκέντρωση ψυκτικού είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα της κορδέλας ή την τροφοδοσία
- Τοποθετήστε μια σταγόνα ψυκτικού στον φακό και ελέγξτε την κλίμακα
- Πάντα να ανατρέχετε στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ψυκτικού για να επιβεβαιώσετε την αναλογία του ψυκτικού

Ιδιότητες Προϊόντων

Προϊόν	 g	 oz
3870-REFRACTOMETER	260 g	9.2 oz

